
2/14/2007
CRESS
FUSER T2818E
208 VAC 48 AMPS
FUSER T2818E208.DWG
LID
18 OHMS
BARTLETT CONTROL
FAN CONTROL
YELLOW +
RED -
YELLOW +
RED -
YELLOW +
RED -
YELLOW
RED
THERMOCOUPLE
NOT FOR DISCONNECT
MARQUART LIGHTED SWITCH
LIGHTS WHEN DEPRESSED
LIGHTED SWITCH DPST
ALTERNATE RELAYS:
W9AS1A52-12 OR
W9AS1D52-12
BUSS FUSE HKP-HH
ABC 1/2 AMP
T9AS1D5212
P&B RELAY
12 VOLTS
P&B T927
ALTERNATE RELAYS
PRD7AGD, PRD7AYD OR
MAGNACRAFT
W389ACX
TOP
24.75
24.75
24.75
GROUND TO CASE
OPTIONAL WIRE DIRECT
FOR CSA OR UL
L1
L2
GND
GROUND TO CASE
CORD
105 DEG C
AWG 6
OPTIONAL USA ONLY
PLUG TYPE 6-50P USA UL ONLY
OPTIONAL CANADA ONLY
PLUG TYPE L6-60P FOR CSA
NRTL/C
#12
#12
#10
#10
#12
#12
#12
#12
#12
#10
P&B T927
RELAY
12 VOLTS
P&B T927
RELAY
12 VOLTS
BOTTOM
18 OHMS
FRONT OF KILN
elements
OPTIONAL
FANFARE
CONNECTION
CINCHE 5-303AB